

2006

2006:1 Bevarandeplan för Friggeråkers, Luttra, Marka och Torbjörntorps kyrkogårdar, Falköping. Byggnadshistorisk rapport.

2005

2005:1 Böja kyrka. Bergs pastorat, Skövde kommun, Västergötland. Invändig renovering 2004. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2005:2 Mariestads kyrkogårdar. Bevarandeplan för Domkyrkans kyrkogård, Södra begravningsplatsen, Leksbergs kyrkogård samt Torsö och Fågelö kyrkogårdar. Byggnadshistorisk rapport.

2005:3 Broddetorps kyrkogård. Bevarandeplan för Broddetorps kyrkogård, Stenstorps pastorat. Byggnadshistorisk rapport.

2005:4 Byggnad 756. P 4, Skövde garnison, Skövde kommun, Västergötland. Antikvarisk förprojektering / Dokumentation. Byggnadshistorisk rapport.

2005:5 Nordöstra flygelbyggnaden på Hjällö. Hjällö 2:1, Södra Fågelås socken, Hjo kommun, Västergötland. Svampsanering, renovering av fasad och vindsbjälklag samt rekonstruktion av golv 2000-2002. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2005:6 F.d. bränneriet på Almnäs bruk. Almnäs 1:1, Norra Fågelås socken, Hjo kommun, Västergötland. Renovering av fasad 2002. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2005:7 Varnhems kyrkogård. Bevarandeplan för Varnhems kyrkogård, Skara pastorat. Byggnadshistorisk rapport.

2005:8 Norra skolan, Mariestad. Byggnadshistorisk utredning.

2005:9 Skövdes kyrkogårdar. Bevarandeplan för S:t Sigfrids och Våmbs kyrkogårdar, Skövde. Byggnadshistorisk rapport.

2005:10 Axtorp Lillegården. Axtorp 2:5, Vårkumla socken, Falköpings kommun, Västergötland. Invändig dokumentation. Byggnadshistorisk rapport.

2005:11 Vång Sörgården. Udenäs socken, Karlsborgs kommun, Västergötland. Renovering av eldstäder i södra flygeln 2004. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2005:12 Binnebergs tingshus. Backgården 4:35, Binnebergs socken, Skövde kommun, Västergötland. Renovering av fasader m.m. 2003. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2005:13 Kungsvillan vid Karlsborgs fästning. Karlsborgs socken och kommun, Västergötland. Renovering av takterass 2002. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2005:14 Kungsvillan, köket vid Karlsborgs fästning. Karlsborgs socken och kommun, Västergötland. Renovering av tak m.m. 2001-2002. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2005:15 Piperska lazarettet. Brunnsborg 7:2, Ova socken, Götene kommun, Västergötland. Renovering av fasader m.m. 2001-2003. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2005:16 Kruthuset på Haganäset. Karlsborgs socken och kommun, Västergötland. Renovering av tak m.m. 2002-2003. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2005:17 Anestad Västergården. Främmestads socken, Essunga kommun, Västergötland. Omläggning av tak m.m. 2004. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2005:18 Kungslena fd folkskola. Församlingshemmet, Kungslena Korsgården, Kungslena socken, Tidaholms kommun, Västergötland. Renovering av uthus 2004. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2005:19 Kv. Pollux 1. Hedenstiernas villa, Skövde stad och kommun, Västergötland. Renovering av tak 2003. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2005:20 Kv. Pollux 5. Ahlstrands villa, Skövde stad och kommun, Västergötland. Renovering av tak och skorstenar 2003. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2005:21 Norr 3:59. Handelsbod, Hjo stad och kommun, Västergötland. Renovering av tak m.m. 1999-2000. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2005:22 Ekebo vagnsbod. Ekebo 2:1, Otterstads socken, Lidköpings kommun, Västergötland. Renovering av vagnsbod 2003. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2005:23 Läckö stall. Läckö slott, Otterstads socken, Lidköpings kommun, Västergötland. Renovering av fd stall 2003. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2005:24 Studie av bebyggelseregistret som enda källa vid produktion av kyrkoberivningar. Bebyggelsehistorisk rapport.

2005:25 Hebe 2. Skara stad och kommun, Västergötland. Renovering 1990-91. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2005:26 Ajax 10 och Aeolus 11. Lidköpings stad och kommun, Västergötland. Renovering 1987-88.

Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2005:27 F.d. Stallet, kv. Älgen 8. Mariestads socken och kommun, Västergötland. Renovering av timmerväggar och tak 2003. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2005:28 Två uthus på Kakelugnsmakargården. Kopparslagaren 19, Hjo socken och kommun, Västergötland. Renovering av tak, stomme och fasad 2000. Plåtarbeten 2002. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2005:29 Balteryd. Balteryd 1:8, Kyrkefalla socken, Tibro kommun, Västergötland. Renovering av ladugård och vedbod 2001, 2002 och 2003. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2005:30 Balteryds ladugård. Balteryd 1:8, Kyrkefalla socken, Tibro kommun, Västergötland. Renovering av körhus och tröskvandring 2004. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2005:31 Västra och östra fataburen. Tubbetorp 1:1, Stenums socken, Skara kommun, Västergötland. Renovering av skiffertak 2001. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2004

2004:1 Anestad Västergården. Främmestads socken, Essunga kommun, Västergötland. Renovering av skorstenar 2003. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2004:2 Flakabergsstugan. Uppsala 2:1, Ugglums socken, Falköpings kommun, Västergötland. Renovering av tak 2001. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2004:3 F.d. Flickskolans huvudbyggnad. Granen 2, Skara socken, Skara kommun, Västergötland. Renovering av tak 2002. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2004:4 "Klosterkvarnen" på Forentorp. Forentorp 1:2, Gudhems socken, Falköpings kommun, Västergötland. Renovering av ytterväggar och bjälklag 2002. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2004:5 Gammalstorp. Gammalstorp 2:19, Tuns socken, Lidköpings kommun, Västergötland. Renovering av fönster på västra flygeln 2002. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2004:6 Hönsäter. Österplana socken, Götene kommun, Västergötland. Putsarbeten på huvudbyggnaden och trädgårdsmurarna 2001-2003. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2004:7 Anestad Västergården. Främmestads socken, Essunga kommun, Västergötland. Renovering av tak på ladugården 2001-2003. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2004:8 Ryttnästorbostället Torp. Torp 1:2, Eggby socken, Skara kommun, Västergötland. Renovering av bostadshus 2003. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2004:9 Borrabo ladugård. Borrabo 1:9, Trävattna socken, Falköpings kommun, Västergötland. Renovering av vasstak 2003. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2004:10 Torps f.d. ryttnästorboställe. Torp 1:2, Eggby socken, Skara kommun, Västergötland. Södra flygelbyggnaden. Antikvarisk förprojektering/Dokumentation.

2004:11 Kiddösundsmuren. Göta kanal, farleden i sjön Viken, Udenäs socken, Karlsborgs kommun, Västergötland. Restaurering etapp 2 1999. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2004:12 Gastorp. Göta kanal, Björkängs socken, Töreboda kommun, Västergötland. Renovering av murverk vid kulvert 2000. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2004:13 Bäckagården. Kungslena socken, Tidaholms kommun, Västergötland. Renovering av bo-stadshus 2000-2003. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2004:14 Vång Sörgården. Udenäs socken, Karlsborgs kommun, Västergötland. Renovering av tak på södra flygeln 2003. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2004:15 Kungsvillan vid Karlsborgs fästning. Karlsborgs socken och kommun, Västergötland. Renovering av tre yttertrappor och två mindre tak 2003. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2004:16 Råbäcks mekaniska stenhuggeri. Medelplana socken, Götene kommun, Västergötland. Renoveringsarbeten på verkstadsbyggnaderna hösten 2003 - våren 2004. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2004:17 Åsaka Nolgården-Berget. Åsaka 9:3, Vartofta-Åsaka socken, Falköpings kommun, Västergötland. Renovering av vasstak 2003. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2004:18 Ribbingsfors. Ribbingsfors 2:3, Amnehärads socken, Gullspångs kommun, Västergötland. Renovering av tak på ladugård 2002. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2004:19 Storegården. Berg-Esbjörnstorp 1:15, Bergs socken, Skövde kommun, Västergötland. Renovering av tak 2003. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2004:20 Smedja på Ribbingsfors. Ribbingsfors 2:3, Amnehärads socken, Gullspångs kommun, Västergötland. Skyddstäckning av tak 2003. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2004:21 Ribbingsfors huvudbyggnad. Ribbingsfors 2:3, Amnehärads socken, Gullspångs kommun, Västergötland. Renovering av tre kakelugnar, putsade innertak och lerklinade innerväggar 2003. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2004:22 Ladugård. Bastöna 18:9, Norra Vånga socken, Vara kommun, Västergötland. Renovering av vasstak 2003. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2004:23 Strålestugan. Fräckestad 1:73, Udenäs socken, Karlsborgs kommun, Västergötland. Renovering av tak m.m. 2001. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2004:24 Soldathemmet. Skövde 5:369, Skövde socken, Skövde kommun, Västergötland. Renovering av fönster och trappa 2003. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2004:25 Enebackens f.d. tingshus. Enebacken 1:32, Holmestads socken, Götene kommun, Västergötland. Renovering av tak 2003. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2004:26 Axtorp Lillegården. Vårkumla-Axtorp 2:5, Vårkumla socken, Falköpings kommun, Västergötland. Renovering av ladugårdens stomme 2002. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2004:27 Axtorp Lillegården. Vårkumla-Axtorp 2:5, Vårkumla socken, Falköpings kommun, Västergötland. Renovering av ladugårdens stomme 2003. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2004:28 Kommissariatet. Axvall 1:19, Skärvs socken, Skara kommun, Västergötland. Renovering 2000. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2004:29 Fridhem och svinhus/vedbod. Klockarbolet 9:1, Odensåkers socken, Mariestads kommun, Västergötland. Renovering av vass- och torvtak 2001. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2004:30 Lagerhuset i Vara. En byggnadshistorisk studie av spannmålsanläggningen i Vara.

2004:31 Soldathemmet. Skövde 5:369, Skövde socken, Skövde kommun, Västergötland. Renovering av fönster, tak och ”storstugan” 2004. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2004:32 Repslagargården. Tullporten 17, Hjo socken, Hjo kommun, Västergötland. Renovering av stomme och panel 2004. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2004:33 Bihus. Källegården 17:2, Norra Vånga socken, Vara kommun, Västergötland. Renovering av tak, fasader m.m. 2004. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2004:34 Ladugård. Bastöna 18:9, Norra Vånga socken, Vara kommun, Västergötland. Renovering av vasstak 2002. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2004:35 Rangeltorp. Rangeltorp 1:5, Önums socken, Vara kommun, Västergötland. Renovering av vagnslider 2000. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2004:36 Uthus. Rättvisan 1, Hjo socken, Hjo kommun, Västergötland. Renovering av stomme och fasad 2000-2001. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2004:37 Elings bro. Elings socken, Vara kommun, Västergötland. Renovering av stenvälsbro 2001. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2004:38 Vasstak på ladugård. Borrabo 1:9, Trävattna socken, Falköpings kommun, Västergötland. Ommörning 2001. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2004:39 Ladugård på Sven Bengtsgården. Bjällum 11:1, Bolums socken, Falköpings kommun, Västergötland. Omläggning av vass- och tegeltak 2001. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2004:40 Kv. Sirius 4-5, Skövde stad och kommun, Västergötland. Renovering av skorstenar 2003. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2003

2003:1 Torvströfabriken Ryttaren, maskinhuset, Yllestads socken, Falköpings kommun, Västergötland. Renovering av tak och fasader 2001-2002. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2003:2 Råbäcks hamn, Medelplana socken, Götene kommun, Västergötland. Renovering av röd-kajen och sandstenskajen 1996. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2003:3 Drängstugan på Ekebo, Ekebo 2:1, Otterstad socken, Lidköpings kommun, Västergötland. Renovering av grund, stomme och yttertak samt rekonstruktion av spiskomplex 1995. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2003:4 Källegården, Bjällum 6:4, Bolums socken, Falköpings kommun, Västergötland. Renovering av ladugård 1996. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2003:5 Strömsholm, Stora Bjurum 2:4, Bjurums socken, Falköpings kommun, Västergötland. Renovering av ladugård samt vagn- och vedbod 1997. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2003:6 Ladugård, Hov Torstensgården 4:5, Bolums socken, Falköpings kommun, Västergötland. Renovering av vasstak 1996. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2003:7 Ladugård, Ugglum 8:11, Ugglums socken, Falköpings kommun, Västergötland. Renovering av vasstak 1996. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2003:8 Almnäs, Almnäs 1:1, Norra Fågelås socken, Hjo kommun, Västergötland. Renovering av smedja, slakthus och bränneribyggnad 1996. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2003:9 Länsmansgården, Österberga 1:1, Berga socken, Mariestads kommun, Västergötland. Renovering av flygelbyggnader och smedja 1996. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2003:10 Storegården, Norra Vånga 14:2, Norra Vånga socken, Vara kommun, Västergötland. Renovering av magasin, arrest, bostadshus och brygghus 1995. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2003:11 Mellomgården, Källsäter 3:6, Locketorps socken, Skövde kommun, Västergötland. Renovering av yttertak på loge och vedbod 1995. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2003:12 Smedja på Bölstad gård, Bölstad 2:8, Torsö socken, Mariestads kommun, Västergötland. Renovering av yttertak 1996. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2003:13 Årås, Årås 1:11, Södra Råda socken, Gullspångs kommun, Värmland, Västra Götalands län. Renovering av stall, magasin och mangelbod 1996. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2003:14 Spannmålsmagasin/elkvarn, Kv. Falken, Järpås socken, Lidköpings kommun, Västergötland. Renovering av yttertak m.m. 1996-1997. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2003:15 Körhus, Noleby 2:7, Fyrunga socken, Vara kommun, Västergötland. Renovering av halm-tak 1995. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2003:16 Svenstorp, Svenstorp 2:1, Fröjeredes socken, Tidaholms kommun, Västergötland. Renovering av trädgårdsmästarebostad och mangelbod 1995. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2003:17 Norra och södra ladugården, Klockarbolet 9:1, Odensåkers socken, Mariestads kommun, Västergötland. Renovering av vasstak 1997. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2003:18 Dala kvarn, Dalakvarn 1:9, Ledsjö socken, Götene kommun, Västergötland. Renovering av yttertak 1995. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2003:19 Dala kvarn, Dalakvarn 1:9, Ledsjö socken, Götene kommun, Västergötland. Renovering av grundmur m.m. 1996-1997. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2003:20 Kvissle, Kvissle 1:1, Trävattna socken, Falköpings kommun, Västergötland. Renovering av flygelbyggnader och kvarn 1995. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2003:21 Balteryds kölna, Balteryd 1:18, Kyrkefalla socken, Tibro kommun, Västergötland. Renovering av stomme och tak 1995. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2003:22 Manbyggnad, Kollängen 1:4 m.fl., Husaby socken, Götene kommun, Västergötland. Reno-vering av fönster 1996. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2003:23 Magasin på Källstorp, Källstorp 1:30, Örslösa socken, Lidköpings kommun, Västergötland. Renovering av fönster och dörrar 1995-1996. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2003:24 Magasin, Överby 1:48, Udenäs socken, Karlsborgs kommun, Västergötland. Renovering av yttertak och stomme 1995-1996. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2003:25 Kv. Katten 2, Mariestads stad och kommun, Västergötland. Renovering av yttertrappa 2001. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2003:26 Kv. Katten 2, Mariestads stad och kommun, Västergötland. Renovering av del av skiffertak 2000. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2003:27 Karlsfors, Karlsfors 3:1, Bergs socken, Skövde kommun, Västergötland. Renovering av arbetarebostäder 1995. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2003:28 Seltorp, Seltorp 3:1, Segerstads socken, Falköpings kommun, Västergötland. Renovering av norra flygelbyggnaden 1994. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2003:29 Villa Giacomina, Villa Giacomina 1:13, Gösslunda socken, Lidköpings kommun, Västergötland. Renovering av magasin 1994. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2003:30 Manbyggnad, Ekebo 1:29, Otterstads socken, Lidköpings kommun, Västergötland. Om- och tillbyggnad 1994-1995. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2003:31 Kavlás, Kavlás 1:3, Hömbs socken, Tidaholms kommun, Västergötland. Renovering av östra flygelbyggnaden 1994-1995. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2003:32 Lövboden, Lövboden 2:1, Ugglums socken, Falköpings kommun, Västergötland. Renovering av ladugård 1997. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2003:33 Håbergs huvudbyggnad, Håberg 1:15, Flo socken, Grästorps kommun, Västergötland. Renovering av del av skiffertak 1996. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2003:34 Gammalstorp, Gammalstorp 2:19, Tuns socken, Lidköpings kommun, Västergötland. Renovering av yttertak och stomme på västra flygelbyggnaden 1996. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2003:35 Villa Ekhammar, kv. Aspen 1, Lindgatan 4, Hjo stad och kommun, Västergötland. Renovering av verandor m.m. 2001. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2003:36 Societetsvillan, Villa n o 2, Mössebergsparken, Mösseberg 49:29, Falköpings stad och kommun, Västergötland. Utvärdig ommålning m.m. 2001-2002. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2003:37 Sjötorp, Lyrestads socken, Mariestads kommun, Västergötland. Renovering av pirar och vågbrytare 1995. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2003:38 Kyrketorps kapell, Friabäck 1:4, Fredsbergs socken, Töreboda kommun, Västergötland. Kulturhistorisk dokumentation.

2003:39 Johannesberg. Kulturhistorisk utredning av f.d. anstalt för förståndshandikappade i Mariestad.

2003:40 Istrums kapell. Istrum 3:14, Istrums socken, Skara kommun, Västergötland. Kulturhistorisk dokumentation.

2003:41 Brogården. Torbjörntorp 10:1, Torbjörntorps socken, Falköpings kommun, Västergötland. Renovering av tak 2002. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2003:42 Långebergsmad. Lövåsa 1:22, Synnerby socken, Skara kommun, Västergötland. Renovering av vasstak 2002. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2002

2002:1 Ribbingsfors, Ribbingsfors 2:3, Amnehärads socken, Gullspångs kommun, Västergötland. Renovering av yttertak på huvudbyggnaden, södra flygelbyggnaden och brygghuset, 1995.

Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2002:2 Ribbingsfors huvudbyggnad, Ribbingsfors 2:3, Amnehärads socken, Gullspångs kommun, Västergötland. Renovering av timmerstomme och bjälklag, etapp 1, 1997. Antikvarisk slut-besiktningsrapport.

2002:3 Ribbingsfors huvudbyggnad, Ribbingsfors 2:3, Amnehärads socken, Gullspångs kommun, Västergötland. Renovering av timmerstomme och bjälklag, etapp 2, 1998. Antikvarisk slut-besiktningsrapport.

2002:4 Ribbingsfors huvudbyggnad, Ribbingsfors 2:3, Amnehärads socken, Gullspångs kommun, Västergötland. Renovering av timmerstomme och bjälklag, etapp 3, 1999. Antikvarisk slut-besiktningsrapport.

2002:5 Ribbingsfors huvudbyggnad, Ribbingsfors 2:3, Amnehärads socken, Gullspångs kommun, Västergötland. Renovering av kakelugnar, 1999. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2002:6 Östra huset, Anden 5, Hjo kommun, Västergötland. Renovering av fasad. Antikvarisk slut-besiktningsrapport.

2002:7 Fridhems kyrka, Längnums socken, Tengene pastorat i Skara stift, Grästorps kommun, Västergötland. Antikvarisk slutbesiktningsrapport av renoveringsarbeten 1995-1996.

2002:8 Töreboda kyrka, Björkängs socken, Töreboda pastorat i Skara stift, Töreboda kommun, Västergötland. Antikvarisk slutbesiktningsrapport av renoveringsarbeten 1994-1996.

2002:9 Longs kyrka, Longs socken, Levene pastorat i Skara stift, Vara kommun, Västergötland. Antikvarisk slutbesiktningsrapport av renoveringsarbeten 1995-1996.

2002:10 Längjums kyrka, Längjums socken, Larvs pastorat i Skara stift, Vara kommun, Västergötland. Antikvarisk slutbesiktningsrapport av renoveringsarbeten 1996.

2002:11 Torvströfabriken Ryttaren, bostadshus "Bläckhornet", Yllestads socken, Falköpings kommun, Västergötland. Renovering av tak och skorstenar 2001. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2002:12 Edåsa kyrka, Edåsa socken, Vårsås pastorat i Skara stift, Skövde kommun, Västergötland. Antikvarisk slutbesiktningsrapport av renoveringsarbeten 1994-1995.

2002:13 Karaby kyrka, Karaby socken, Örslösa pastorat i Skara stift, Lidköpings kommun, Västergötland. Antikvarisk slutbesiktningsrapport av renoveringsarbeten 1996.

2002:14 Ribbingsfors huvudbyggnad, Ribbingsfors 2:3, Amnehärads socken, Gullspångs kommun, Västergötland. Renovering av fönster, 2000-2001. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2002:15 Smedja på Ribbingsfors, Ribbingsfors 2:3, Amnehärads socken, Gullspångs kommun, Västergötland. Skyddstäckning av tak, 2001. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2002:16 Skarstads kyrka, Skarstads socken, Vara pastorat i Skara stift, Vara kommun, Västergötland. Antikvarisk slutbesiktningsrapport av renoveringsarbeten 1997.

2002:17 Ryda kyrka, Ryda socken, Ryda pastorat i Skara stift, Vara kommun, Västergötland. Antikvarisk slutbesiktningsrapport av renoveringsarbeten 1996-97.

2002:18 Hova kyrka, Hova socken, Hova pastorat i Skara stift, Gullspångs kommun, Västergötland. Antikvarisk slutbesiktningsrapport av renoveringsarbeten 1996-1997.

2002:19 Tiarps kyrka, Tiarps socken, Slöta pastorat i Skara stift, Falköpings kommun, Västergötland. Antikvarisk slutbesiktningsrapport av renoveringsarbeten 1996-1997.

2002:20 Medelplana kyrka, Medelplana socken, Forshems pastorat i Skara stift, Götene kommun, Västergötland. Antikvarisk slutbesiktningsrapport av renoveringsarbeten 1996-1997.

2002:21 Kållands-Åsaka kyrka, Kållands-Åsaka socken, Råda pastorat i Skara stift, Lidköpings kommun, Västergötland. Antikvarisk slutbesiktningsrapport av renoveringsarbeten 1996-1998.

2002:22 Götene kyrka och klockstapel, Götene socken, Götene pastorat i Skara stift, Götene kommun, Västergötland. Antikvarisk slutbesiktningsrapport av renoveringsarbeten 1999.

2002:23 Hangelösa kyrka, Hangelösa socken, Källby pastorat i Skara stift, Götene kommun, Västergötland. Antikvarisk slutbesiktningsrapport av renoveringsarbeten 1997-1998.

2002:24 Tranums kyrka, Tranums socken, Örslösa pastorat i Skara stift, Lidköpings kommun, Västergötland. Antikvarisk slutbesiktningsrapport av renoveringsarbeten 1997-1998.

2002:25 Ribbingsfors huvudbyggnad, Ribbingsfors 2:3, Amnehärads socken, Gullspångs kommun, Västergötland. Renovering av stomme och veranda, 2002. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2002:26 Tomtens kvarn, Tomten 1:5, Slöta socken, Falköpings kommun, Västergötland. Renovering av vasstak, 2002. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2001

2001:1 Johannas stuga eller "Trassastöva", Bolum 16:13, Bolums socken, Falköpings kommun, Västergötland. Kulturhistorisk dokumentation.

2001:2 Drängstuga på Amnehärads prästgård, Prästbolet 1:1, Amnehärads socken, Gullspångs kommun, Västergötland. Renovering av tak. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2001:3 Brygghus på Källby prästgård, Prästbolet 1:1, Källby socken, Götene kommun, Västergötland. Renovering av tak. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2001:4 Nordvästra flygelbyggnaden på Hjällö, Hjällö 2:1, Södra Fågelås socken, Hjo kommun, Västergötland. Renovering av tak m.m. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2001:5 Hornborga missionshus, Hornborga 6:4, Hornborga socken, Falköpings kommun, Västergötland. Renovering av yttertak. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2001:6 Huvudbyggnad, Monäs 1:1, Södra Fågelås socken, Hjo kommun, Västergötland. Fasadrenovering. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2001:7 Bostadshus på Stommen, Timmersdala 5:2, Timmersdala socken, Skövde kommun, Västergötland. Renovering av yttertak, stomme m.m. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2000

2000:1 Balteryds kölna, Balteryd 1:18, Kyrkefalla socken, Tibro kommun, Västergötland. Rekonstruktion av eldstad. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2000:2 Sovelboden och Fridhem, Klockarbolet 9:1, Odensåkers socken, Mariestads kommun, Västergötland. Renovering av vass- och torvtak. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2000:3 "Stora staten", Almnäs 1:1, Norra Fågelås socken, Hjo kommun, Västergötland. Renovering av yttertak och fönster, sanering av svampangrepp. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2000:4 Loftbod, Främmestad 1:5, Söne socken, Lidköpings kommun, Västergötland. Renovering av yttertak. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2000:5 Ladugård, Underlunden 2:3, Lilla Lunden, Gudhems socken, Falköpings kommun, Västergötland. Renovering av vasstak, mörning. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2000:6 Silvii skola, Tuns socken, Lidköpings kommun, Västergötland. Renovering av skolhuset 1998-99. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2000:7 Skara Domkyrka. Invändig ombyggnad 1998-1999. Byggnadsantikvarisk rapport.

2000:8 Stråtak i Hornborgabygden. Beskrivning av ett projekt. Byggnadshistorisk rapport del I och II.

2000:9 Corps-de-logi, Agnestad 1:2, Falköpings socken, Falköpings kommun, Västergötland. Renovering av tak och putsad fasad. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2000:10 Byggnader vid Faledreven, Segerstad 6:2, Segerstad 10:3 och Segerstad 13:10, Segerstads socken, Falköpings kommun, Västergötland. Renovering av yttertak. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2000:11 Anestad Västergården, Anestad 2:19, Främmestads socken, Essunga kommun, Väster-götland. Renovering av vedbod/garage. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2000:12 Ladugård, Bolgen 7:2, Broddetorps socken, Falköpings kommun, Västergötland. Renovering av vasstak. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.

2000:15 Almnäs Bruk, Norra Fågelås socken, Hjo kommun, Västergötland. Kulturhistorisk inventering.

2000:14 Skövde garnison. En kulturhistorisk bebyggelseinventering.

2000:15 Bostadshus, Borrabo 1:9, Trävattna socken, Falköpings kommun, Västergötland. Renovering av bjälklag och golv, sanering av svampangrepp. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.